



## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#062



Reparatur eines Risses an der Trocknertrommel einer Wollspinnmaschine, welche mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb durchgeführt wurde. Daten: Dampfdruck 3 bar, Dampftemperatur 180 - 240 °C.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>