

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal®

REP-#144



An einer Turbinenschaufel kam es zu Verschleiß verursacht durch ein Wasser-Sand-Gemisch. Die pastöse Variante des PolymerMetalls Ceramium wurde zum Wiederaufbau der verschlissenen Stellen verwendet.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®